

## SandoLab TP PLUS , PLC firmware UPGRADE to ver.20210512

說明:

1. 改良預熱功能在 VER.20210106~VER.20210419 版本中效果未達預期之問題。
2. 修正降溫時溫控有微量加熱輸出之問題。
3. 修正 RS485 通訊斷線時無警報之問題。